### 特長

1. 小 型 軽 量 ……… 小さく、軽く手のひらサイズ。

高 感 度 ……… 小さくても高感度。至近距離では小さな折れ針も探知可能です。
また、金属ボタンなどの装着部品を避けて、狭い、限られた部分

を検査・検針する事ができます。

3. カンタン操作 ……… 検針したい物の上で動かすだけのカンタン操作。アラーム音と

LEDランプで知らせます。

4. 電 池 電 源 ………… 電源は単3乾電池2本。お近くのスーパー、コンビニ、電気店でお

求めになれます。

5. 納入実績No.1 ……… 各種工程で手軽に利用できる納入実績No.1のハンディタイプ

## 用途

1. 縫製品(きもの、婦人子供服、紳士服、ベビー服、毛皮など)に混入した針、鉄片の探知・検針。

- 2. コンペア検針機などで針、鉄片を探知した後の、混入位置の確認。
- 3. タイヤ (スチールベルトなしのもの) にささった釘、鉄片の採知。
- 4. 木材、壁材などの中の釘、鉄片の採知。
- 5. 食品、医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホチキス、鉄片の探知。
- 人体にささった針、釘の探知。また、MRI(磁気共鳴映像法)検査前のヘアピンの除去などの医療用。
- 7. ナイフ、ピストルなどの凶器採知用として保安関係者の装備に。

## 仕様

名称型式·········· 検針器 (鉄片探知器) TY-20R型

探知方式……… 永久磁石磁気誘導方式

探知感度……… 鉄製の虫ピン程度で探知面から 最高3~4cm

探 知 部·········· 3×6 (cm)

電 源…… 単3乾電池 (LR6、1.5V) ×2本

寸法重量············ 60 (W) × 35 (H) × 145 (D) mm、260g (電池を含む)

## 営業品目

膜厚計、ピンホール探知器 結露計、粘度計、水分計 検針器、○鉄片探知器

代理店・特約店

# 禁サンゴウ電子研究所

東京営業所〒101-0047東京都千代旧区内神田2-6-4柴田ビル2時 TEL(03)3254-5031 FAX(03)3254-5038 大阪営業所〒530-0046大阪市北区菅原町2-3 小西ビル TEL(06)6362-7805 FAX(06)6365-7381 名古屋営業所〒462-0847名古屋市北区金娘3-11-27 名北ビル TEL(052)915-2650 FAX(052)915-7238 福岡営業所〒812-0023福岡市博多区奈良屋前11-11 TEL(092)282-6801 FAX(092)282-6803 本 社〒213-0026川 略市高 龍区久末167-77 TEL(044)751-7121 FAX(044)755-3212



サンコウ鉄片探知器・検針器 ハンディタイプ TY-20B

### 取扱説明書



- ↑ 注 意
- ●取扱説明書をよく読み、正 しく使用して下さい。
- ●本書は、大切に保存し、常 に参照して下さい。

株式会社サンコウ電子研究所

平成17年6月改訂

## 使い方

- 本体横の電源スイッチを「ON」にします。この時、<ビビー>という音を確認してください。<ビビビビビ>と鳴り続けた場合や音が全くしない場合は電池の交換が必要です。(→電池の交換)
- 2. 《探知能力の 探知能力は、探知物までの距離と探知物の大きさに影響を受けます。探 確認》 知したい大きさの針や鉄片を持ち、探知部をかざして動かし、探知可能な、 材質・大きさ・距離であるかどうかを、あらかじめ確認してください。

(材質) 採知可能な材質は、鉄に限られます。ステンレス製の針等は 探知しないので、ご注意ください。


〈大きさ 鉄製の虫ビン ( $\phi$ 0.7 × L 27mm) の大きさで、探知面より ・距離〉 最高 3  $\sim$  4 cm以内が探知可能です。

探知物が小さくなれば、探知可能距離も減少します。

- 3. 《探 知》 LEDランプとブザー部が見えるように手に持って、検査したい物の上に 探知部 (下図) を軽く押しあてるようにしながら、前後又は左右に動か してください。針、鉄片などを探知すると〈ビー、ビー〉と音がして、 ランプが点滅します。一般的に早く動かす方が感度が高くなります。 検査終了後は、必ずスイッチを [OFF] にしてください。
- 4. 《電池の交換》 本体機の電源スイッチを「ON」にした時、<ビビー>という音がしない場合や<ビビビビビビンと鳴り続けた場合は、電池の交換が必要です。 本体裏面の電池室のフタを矢印方向にスライドさせてあけ、電池を2本とも新しいものと交換してください。電池は使用期限に注意してください。

### 注意

- 本器は鉄製の針などの探知、検査作業の簡易化、能率化を支援するものです。
- 検査を始める前に、使い方1、2の電池の確認と探知能力の確認は、必ず行ってください。
- 検査は、検査物のまわりに鉄(スチールデスク、ハサミ、ハンガーなど)がない所で行ってください。又、腕時計、磁気カードなどは近づけないでください。
- 真ちゅう、アルミなど、鉄以外の金属製の付属部品でも大きさ、メッキ方法などによっては採知する場合があります。"検針器対策用"(NC商品)の付属部品については、各部品メーカーにおたずねください。
- 探知動作は、なめらかに行ってください。強く振る様に動かすと、誤動作します。



### 原理

水久磁石にコイルを巻いておき、その近くで鉄片を動かすと、コイルに起電力が誘起されます。この起動力を増幅して警報音に変換して、鉄片の有無を知らせる装置です。本器の場合は、本体を小型にして、鉄片を動かす代りに、本体(コイルを巻いた永久磁石)を動かす方式となっております。コイルの巻き方、磁石の形状、材質、増幅回路に独得の工夫を凝らして、高い性能が発揮されるよう設計してあります。